


VORSORGLICHE INFORMATION

über eingetretene und/oder zu erwartende Auswirkungen
von Ereignissen in der **voestalpine** Standort Linz

| | |
|--|---|
| Ereignis in Anlage | |
| Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten bei der koksseitigen Entstaubung der Kokerei | |
| Kurzbeschreibung über Art des Ereignisses | |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereitung zur Inbetriebnahme: |
| <input type="checkbox"/> | Anfahren |
| <input type="checkbox"/> | Abfahren |
| <input type="checkbox"/> | Wartungs-/Reparaturarbeiten: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anlagenteil außer Betrieb: keine Absaugung von diffusem Koksstaub möglich..... |
| <input type="checkbox"/> | Anlagenausfall |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dauer: <input checked="" type="checkbox"/> voraussichtlich <input type="checkbox"/> tatsächlich |
| | von 11.06.2019.... bis 12.07.2019... |
| | (Datum/Uhrzeit) (Datum/Uhrzeit) |
| Auswirkungen | <input checked="" type="checkbox"/> voraussichtlich <input type="checkbox"/> tatsächlich |
| <input type="checkbox"/> | Lärm |
| <input type="checkbox"/> | Geruch |
| <input checked="" type="checkbox"/> | sichtbare Emission: schwarzer Koksstaub..... |
| <input type="checkbox"/> | erhöhte Emission: |
| Kommentar (Ursache, Maßnahmen, etc.) | |
| Während des laufenden Betriebes der Kokerei sind unumgängliche Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an der koksseitigen Entstaubung durchzuführen. Die Absaugung muss während dieses Zeitraums außer Betrieb genommen werden, wodurch sichtbare diffuse Staubemissionen (schwarzer Koksstaub) im Bereich der Kokerei deutlich wahrnehmbar sein werden. | |
| Auftrag zum Absetzen kommt von Markus Steinhäusler (SU) / 07.06.2019..... / ...09:00 Uhr | |
| Verteiler (lt. aktuellem Verteilerstand der „Zentralen Leitstelle“ - Werkssicherung) | Abgesetzt |
| 1) intern: Unternehmen am Standort / Leitung Bereiche, Geschäftsfelder Rechtsabteilung, Kommunikationsabteilung, Arbeitssicherheit, Umwelt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) extern: BF Linz - Fax 3342/305 und naz@fw.mag.linz.at ; Magistrat Linz - ptu@mag.linz.at ; Oö-Landesregierung - hubert.reichl@ooe.gv.at ; auwr.post@ooe.gv.at Landeswarnzentrale Oö - landeswarnzentrale@ooelfv.at und office@ooelfv.at ; Landespolizeidirektion Linz - SPK-O-Linz-SLZ@polizei.gv.at ; Btf Chemiepark - feuerwehr.umweltzentrale@btf-chemiepark.com ÖBB - Betriebsleitung Mitte- NB-NORD-NFL@oebb.at Gemeinde Steyregg - office@steyregg.at ; Linde Gas GmbH - leitstelle.linz@at.linde-gas.com | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) „MEDIEN“ ORF Oö, tvaktuell.ooe@orf.at / aktuell.ooe@orf.at / Krone Hitradio cvd@kronehit.at / Life-Radio redaktion@liferadio.at / OÖN regional@nachrichten.at / OÖ Krone ooe@kronenzeitung.at / OÖ-Volksblatt chronik@volksblatt.at | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Meldung kommt von der Zentralen Leitstelle | |
| Werkssicherung / Datum : 07.06.2019 / 09:10 Uhr (werkssicherung@voestalpine.com , Tel. 050304/15/2629 / Fax 050304/55/4348) |  (NAME Gruppenleiter) |